


# SYNTHÈSE HISTORIQUE

## DIAGNOSTIC ET ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE

### L'ÉVOLUTION DU BÂTI



### CHRONOLOGIE

- PHASE 1/** Une église, centre d'un domaine au X<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècle
- PHASE 2/** Début XIII<sup>e</sup> siècle : mise au goût du jour par la collégiale de Pignans, mais interruption du chantier.
- PHASE 3/** XIII<sup>e</sup> siècle : reprise du chantier (changement de propriétaire ?)
- PHASE 4/** XIV<sup>e</sup> siècle : expansion de la construction avec l'ajout de bâtiments et la probable fermeture de la cour
- PHASE 5/** XV<sup>e</sup> siècle : mise en ferme du domaine. Le domaine fut vendu comme bien national en 1793.
- PHASE 6/** XIX<sup>e</sup> siècle jusqu'à 1981 : abandon progressif de l'édifice et de l'exploitation agricole
- PHASE 7/** 1981-1998 : travaux de restauration partiels

### PHOTOS HISTORIQUES



Vue 1 - Aile Sud avant reconstruction (vers 1992)



Vue 2 - Ancienne bergerie avant sa ruine (vers 1992)



Vue 3 - Ancien four (vers 1978)



Vue 4 - Façade Sud (vers 1978)

### DATATION DU BÂTIMENT EXISTANT



Proposition de datation, extraits de l'étude de M.Riegler - juillet 2023

### PHOTOS DE L'ÉTAT ACTUEL



Vue 1 : Angle Nord-Ouest



Vue 2 : Angle Sud-Est



Vue 3 : Sud



Vue 4 : La cour